

ISBN 978-602-98726-1-3


PROCEEDING

ANNUAL ENGINEERING SEMINAR 2012



Towards Sustainable Engineering

Dies Natalis ke-66 Pendidikan Tinggi Teknik



PROCEEDING
ANNUAL ENGINEERING SEMINAR
2012



UNIVERSITAS GADJAH MADA



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

16 Februari 2012
Kantor Pusat Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

13.	ORIENTASI KIBLAT SHALAT DENGAN BAYANGAN MATAHARI <i>Djawahir, Sri Narni</i>	D72
14.	KEBUTUHAN AKAN PENYUSUSNAN INFRASTRUKTUR INFORMASI PERTANAHAN DAN TANTANGANNYA DI KABUPATEN SLEMAN <i>Diyono, Subaryono</i>	D77
15.	EVALUASI HUNIAN SEMENTARA KORBAN ERUPSI MERAPI STUDI KASUS : HUNIAN SEMENTARA KUWANG <i>Diananta Pramitasari, Tarcisius Yoyok Wahyu Subroto</i>	D83
16.	EFEKTIVITAS PENAHANAN PARTIKEL LEMPUNG MONTMORILLONITE PADA FILTER BETON PASIR <i>Budi Kamulyan, Fatchan Nurrochmad, dan Radiana Triatmadja</i>	D88
17.	PENYAJIAN JALUR BUS TRANS JOGJA BERBASIS PETA STATISTIK INTERAKTIF <i>Aryono Prihandito, Purnama Budi Santosa</i>	D94
18.	MOBILISASI MATERIAL ERUPSI MERAPI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI OPTIMALISASI PEMILIHAN RUTE DAN KELAIKAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA <i>Arumdyah Widiati, Imam Muthohar, Djoko Murwono</i>	D100
19.	KAJIAN STANDARISASI EKSPERIMENT BIOASSAY AODm <i>Sri Puji Saraswati, Sunjoto, Agus Kironoto, Suwarno Hadisusanto</i>	D104
20.	ASAL MULA JADI BATUAN VULKANIKLASTIK PENYUSUN FORMASI SEMILIR DI PIJIHARJO, MANYARAN, WONOGIRI <i>Agung Harijoko, Moch. Indra Novian, Yunarto Tri Wibowo</i>	D114
21.	ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM UPAYA PELESTARIAN KAMPUNG TUGU JAKARTA UTARA <i>Dana Adisukma</i>	D120
22.	EVALUASI KINERJA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TINJA SUPIT URANG KOTA MALANG <i>Anie Yulistyorini, Nugroho Suryoputro, Hanni Elitasari Mahaputri</i>	D126
23.	KONSEP DESAIN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH SKALA KOMUNAL DALAM RANGKA PURIFIKASI KUALITAS AIR SUNGAI DI JAKARTA <i>Allen Kurniawan</i>	D131



Konsep Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Komunal Dalam Rangka Purifikasi Kualitas Air Sungai Di Jakarta

Allen Kurniawan

Institut Pertanian Bogor, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Bogor, 16680, Indonesia.

Abstract

The decreasing of the rivers quality in Jakarta caused by no installation of communal wastewater treatment. Therefore, the examination of river quality was conducted to determine the level of water pollution in the estuary and to formulate basic concepts of communal Wastewater Treatment Plant (WWTP) design alternatives. Generally, the scope of the research is divided into two analyses. The first stage is to analyze the chemical and biological quantitative water sample at 10 points of the river estuary for domestic wastewater and one point of PT. "X" effluent for industrial wastewater. The second stage is to analyze the alternatives of WWTP design. According to "SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995" about determination of the designation and river water quality standards for raw water and wastewater, the results of river water quality monitoring for class D of raw water as urban and agricultural activity does not meet quality standards, in particular the parameter COD (11.54-106.54 mg / l), BOD (10.32-88.2 mg / l), Coliform (90,000-570,000,000/100 ml) and Fecal Coli (47,833-431,000,000/100 ml). One of the solutions for reducing pollutants is constructing the communal Anaerobic Baffled Reactor (ABR) for domestic wastewater and the small WWTP for industrial wastewater.

Keywords: Anaerobic Baffled Reactor, wastewater, Wastewater Treatment Plant.

1. Pendahuluan

Peningkatan jumlah penduduk kota besar seperti Jakarta, senantiasa diikuti dengan kecenderungan meningkatnya fasilitas perekonomian dan menurunnya luas area tangkapan air (*catchment area*). Bagi masyarakat ekonomi lemah, adanya penyusutan daerah permukiman yang ekonomis dan layik huni menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh (*slum*) yang tersebar pada daerah sub-standar seperti di bawah jembatan, pinggir rel kereta api, tanah kosong di sekitar area peindustrian dan di bantaran sungai. Kondisi tersebut ditunjang dengan ketidakterlibat industri-industri di Jakarta, khususnya di daerah hilir aliran sungai yang menyebabkan penataan konsep sanitasi lingkungan menjadi memburuk. Banyak dijumpai kawasan industri dan permukiman membuang limbah cair tanpa pengolahan yang sesuai dengan peraturan dan tata tertib lingkungan yang berlaku, sehingga kualitas sungai menjadi sangat rendah.

Akibat dibuangnya limbah domestik maupun industri ke badan air terdekat, maka dampak negatif

terhadap perubahan estetika lingkungan menyebabkan bau yang tidak sedap, perubahan warna dan rusaknya ekosistem perairan di badan air tersebut. Pencemaran terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan lingkungan untuk melakukan *self purification* akibat terlalu banyak dan cepatnya input yang masuk ke badan perairan, sementara buangan sebelumnya belum dapat teratasi.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya improvisasi untuk menangani air limbah yang bersifat komunal dengan perencanaan dan konstruksi ekonomis. Hingga kini hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia belum memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam skala komunal dalam mereduksi setiap polutan-polutan berbahaya yang terakumulasi ke lingkungan. Hal ini diakibatkan tingginya biaya konstruksi dan operasi IPAL. Alternatif yang ditawarkan adalah dengan merancang unit instalasi pengolahan berupa *Anaerobic Baffled Reactor* (ABR) yang merupakan modifikasi dari tangki septic untuk limbah domestik, serta IPAL komunal untuk limbah industri.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengetahui tingkat pencemaran air di muara sungai Kota Jakarta.
- Merumuskan alternatif desain IPAL skala komunal.

2. Metodologi

Ruang lingkup penelitian secara umum terbagi menjadi dua (2) analisis. Tahap pertama yaitu *analisis kuantitatif kimia dan biologis sampel air* 10 titik muara sungai di Kota Jakarta untuk jenis limbah domestik dan satu (1) titik effluen industri PT. "X"

yang membuang air limbah ke badan air untuk jenis limbah industri. Tahap kedua yaitu *analisis alternatif desain IPAL skala komunal* sebagai acuan dalam merekomendasikan adanya perubahan di dalam sistem pengelolaan limbah cair.

Untuk melihat kualitas air secara menyeluruh maka sampel air sungai di uji untuk mengetahui 5 parameter utama analisis air limbah yaitu *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Suspended Solid (SS)*, *Sulfat* dan *Surfaktan*. Sedangkan untuk melihat kualitas air limbah yang dihasilkan oleh proses industri maka sampel air diuji



secara lengkap menurut karakteristik fisika, kimia, biologis dan logam. Teknik sampling adalah grab/snap yang diambil pada variasi kedalaman dan waktu telah telah ditetapkan.

Analisis alternatif desain IPAL didapat dari hasil analisis laboratorium dan studi literatur. Pendekatan dilakukan atas dasar prinsip ekonomis, bersifat komunal dan proteksi terhadap lingkungan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kualitas Air Sungai Secara Kimia

Sesuai dengan kondisi alami, tidak ada sungai di Jakarta yang di peruntukkan bagi golongan A atau air

yang langsung di minum. Dengan mengacu pada baku mutu menurut **SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta**, hasil pemantauan kualitas air sungai di wilayah Jakarta diperuntukkan air baku golongan D sebagai usaha aktivitas perkotaan.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat kualitas muara tidak memenuhi baku mutu untuk usaha perkotaan dan pertanian, khususnya parameter COD (11,54–106,54 mg/l) dan BOD (10,32–88,2 mg/l). Hal ini disebabkan

Tabel 1. Kisaran dan Rata-Rata Kandungan Kimia pada Muara-Muara Sungai di DKI Jakarta

N o.	Lokasi	COD	BOD	SS	Sulfat	Surfact ant
1	Muara Kamal*)	30,77 – 106,54 (60,62)	25,12 – 62,80 (38,63)	48,0–730,0 (402,75)	85,60 – 404,03 (171,36)	0,35 – 6,30 (2,05)
2	Muara Cengkareng Drain	22,78 – 45,00 (29,31)	14,55 – 33,60 (22,15)	47,0–100,0 (427,70)	27,10 – 39,40 (35,25)	0,29 – 1,57 (0,49)
3	Muara Ciliwung	21,54 – 37,62 (29,77)	15,15 – 22,29 (18,21)	45,0–185,0 (100)	18,25 – 24,15 (21,01)	0,19 – 0,43 (0,32)
4	PLTU Pluit (S. Grogol)	17,31 – 86,41 (58,57)	12,15 – 58,55 (29,23)	47,0 – 4750 (1071,13)	27,10 – 825,21 (238,8)	0,23 – 1,82 (1,02)
5	Pompa Pluit	32,31 – 153,81 (65,98)	20,22 – 88,20 (39,11)	25 – 120,00 (3289,5)	18,54 – 76,11 (61,04)	0,44 – 1,75 (0,93)
6	PT. Bogasari (S. Sunter)	35,40 – 97,14 (62,95)	23,60 – 81,40 (38,30)	48 – 440 (252,15)	30,07 – 68,72 (40,98)	0,45 – 1,34 (0,97)
7	Sungai Cakung	23,85 – 62,22 (43,09)	15,00 – 47,20 (27,95)	50,0 – 7520 (3733,33)	111,50 – 1427,50 (611,51)	0,34 – 1,03 (0,79)
8	Jembatan Simanis	29,23 – 88,50 (49,31)	20,40 – 81,80 (46,90)	52,0–835,0 (504,25)	48,39 – 93,22 (80,77)	0,17 – 1,03 (0,57)
9	Pantai Marunda*)	72,22 – 153,85 (106,51)	35,60 – 85,22 (56,77)	20,0 – 70,0 (35)	108,98 – 881,25 (636,46)	0,38 – 1,54 (0,81)
0	Ancol Marina	11,54 – 75,04 (39,13)	10,32 – 56,20 (24,84)	40,0 – 1458,0 (514)	49,41 – 361,70 (128,22)	0,03 – 0,98 (0,60)

Sumber: Hasil Analisis (2006) dan Bapedalda DKI Jakarta*)

Keterangan:

Baku Mutu COD, BOD, SS, Sulfat, Detergent: 30,0; 20,0; 200,0; 100,0; 0,5



N. o.	Lokasi	COD	BOD	SS	Sulfat	Surfactant
<i>(SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta)</i>						

adanya pencampuran antara polutan pada limbah domestik dan limbah industri, sehingga badan air sulit untuk melakukan purifikasi dalam keadaan normal.

3.2 Kualitas Air Sungai Secara Biologis

Hasil pemantauan kualitas air sungai secara biologis di Jakarta untuk kandungan bakteri Coliform dan Fecal Coli cukup tinggi. Pada sungai-sungai yang diperuntukan bagi air baku air minum (golongan B), kandungan Coliform berkisar 463.333–8.866.667/100 ml dan kandungan Fecal Coli berkisar 230.000–12.466.667/ 100 ml. Kandungan bakteri dalam badan air yang diperuntukan bagi perikanan (golongan C),

kandungan Coliform berkisar 503.333–405.833.333/100 ml dan Fecal Coli berkisar 173.000–19.076.667/100 ml, sedangkan pada perairan yang diperuntukan bagi pertanian/usaha perkotaan menunjukkan kandungan Coliform berkisar 90.000–570.000.000/100 ml serta Fecal Coli berkisar 47.833–431.000.000/100 ml. Angka tersebut melebihi baku mutu sesuai **SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995** tentang *Penetapan Peruntukan dan baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta*, (baku mutu Coliform 10.000/100 ml dan Fecal Coli 2.000/100 ml).

Tabel 2. Data Kualitas dan Kuantitas Effluent PT. “X”

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu <i>(SK Gubernur DKI Jakarta No. 582-1995)</i>	Hasil Analisis		
				Air Limbah Pada Kondisi Terburuk Proses	Kolam Penampungan	Drain
1.	Suhu	°C	38	31	31	31
2.	Padatan Terlarut Total (TDS)	mg/L	1000	1654	636	642
3.	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	mg/L	100	62	37	105
4.	pH		6.9	9.10	7,70	7,70
5.	Amonia (NH ₃ -N)	mg/L	5	2,94	9,94	9,94
6.	Fluorida (F)	mg/L	2	2,18	1,26	1,07
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	10	4,10	0,80	2,30
8.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	1	<0,003	<0,003	<0,003
9.	BOD (20°C, 5 hari)	mg/L	75	1781	197	312
10.	COD (K ₂ Cr ₂ O ₇)	mg/L	100	3143	378	554
11.	Deterjen (MBAS)	mg/L	1	0,32	0,23	0,22
12.	Fenol	mg/L	0,5	1,18	3,97	2,87
13.	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	1	<0,10	<0,10	<0,10
14.	Minyak dan Lemak	mg/L	5	7	<5	<5
15.	Nilai Permanganat (KMnO ₄)	mg/L	85	1180	315	288
16.	Sianida (CN ⁻)	mg/L	0,05	<0,05	<0,05	<0,05
17.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,05	<0,05	<0,05	<0,05
18.	Besi (Fe)	mg/L	5	13,17	2,21	4,28
19.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,05	<0,01	<0,01	<0,01
20.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,1	<0,04	<0,04	<0,04
21.	Krom Total (Cr)	mg/L	0,5	<0,02	<0,02	<0,02
22.	Mangan (Mn)	mg/L	2	0,10	0,12	0,17
23.	Merkuri (Hg)	mg/L	0,002	<0,001	<0,001	<0,001

Keterangan: nilai yang dilingkari merupakan nilai yang berada di atas ambang baku mutu

3.3 Kualitas Effluent Perindustrian

Setelah dilakukan survei dan pengambilan sampling yang dilakukan di PT. “X” yang berlokasi di pinggir sungai di Jakarta pada saat kondisi air limbah terburuk, maka didapatkan data kualitas dan kuantitas pada Tabel 2.

Dari Tabel 2, parameter yang menunjukkan nilai berada di atas ambang batas baku mutu sesuai dengan **SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995** tentang *Penetapan Peruntukan dan baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta*, atau **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010** tentang *Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan*

Industri, secara garis besar adalah BOD, COD, Ammonia, Total Solid (TS), Fenol dan Nilai Permanganat (KMnO₄).

3.4 Alternatif Desain IPAL

Air limbah yang belum diolah memiliki berbagai komponen yang tidak diinginkan, diantaranya akan menghabiskan cadangan oksigen (*oxygen budget*) jika dibuang ke dalam badan air (*receiving area*) dan dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme tertentu, seperti alga. Komponen-komponen yang tidak diharapkan ini terdiri dari zat-zat organik dan anorganik, maupun material-material terlarut atau tidak terlarut [1]. Mengingat besarnya



Lebar masing-masing ruang = 10 m

Dari hasil perhitungan di atas, untuk melayani total jumlah penduduk Kelurahan Pademangan Timur

dibutuhkan sekitar delapan (8) buah tangki ABR dengan total luas daerah yang harus disediakan sebesar 1600 m².

Tabel 3. Tingkatan Pencapaian Pengolahan dari Berbagai Unit Operasi dan Unit Proses

Unit Pengolahan	Nilai Efisiensi Removal, %					
	BOD	COD	TS	P	Org-N	NH ₃ -N
Bar Screen	0	0	0	0	0	0
Grit Chamber	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Primary Sedimentation	30-40	30-40	50-65	10-20	10-20	0
Activated Sludge (Konvensional)	80-95	80-85	80-90	10-25	15-50	8-15
Trickling Filters						
• High rate dengan media batu	65-80	60-80	60-85	8-12	15-50	8-15
• Super rate dengan media plastik	65-85	65-85	65-85	8-12	15-50	8-15
Rotating Biological Contactor	60-85	80-85	80-85	10-25	15-50	8-15
Chlorination	0	0	0	0	0	0
Koagulasi dan Sedimentasi setelah Primary atau Secondary Treatment	40-70	40-70	50-80	70-90	60-90	0
Koagulasi di pengolahan biologis	80-90	80-90	70-90	75-85	60-90	0
Penambahan kapur satu tahapan di pengolahan biologis	80-90	80-90	70-80	75-85	60-90	0
Penambahan kapur dua tahapan setelah primary atau setelah pengolahan biologis	50-85	50-85	50-90	85-95	70-90	0
Ammonia Stripping	0	0	0	0	0	60-95
Filtrasi	20-50	20-50	60-80	20-50	50-70	0
Adsorbsi Karbon	50-85	50-85	50-80	10-30	50-70	0
Reverse Osmosis	90-100	90-100	0	90-100	30-50	60-90
Elektrodialisis	20-60	20-60	0	0	80-95	30-50
Pertukaran Ion	0	0	0	0	0	80-90

Sumber: Metcalf & Eddy, 2002, dan Qasim, 1998.


3.4.2 Desain IPAL Limbah Industri

Alternatif pengolahan pada air limbah perlu dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan komponen pencemar yang sulit terurai (*non-biodegradable*) secara alamiah. Pencemar tersebut secara fisik berupa bahan padatan yang terapung, bahan-bahan organik hasil konversi biologis, bakteri-bakteri patogen, logam berat, nutrien, bahan-bahan organik yang sulit diproses, dan garam-garam organik terlarut. Dalam proses pemilihan alternatif pengolahan, **nilai efisiensi removal** diperlukan untuk mengetahui besarnya substansi-substansi yang dihilangkan pada unit pengolahan. Sehingga dengan mengetahui efisiensi removal, maka dapat dipilih unit-

unit pengolahan yang dirasakan bermanfaat untuk menghilangkan pencemar tersebut. Besarnya efisiensi removal pada setiap unit pengolahan dapat dilihat pada Tabel 3 [4][5].

Mengingat konsentrasi BOD, COD, dan TS pada air limbah PT. "X" sangat tinggi, maka unit pengolahan terpilih pada Tabel 3 didasarkan atas nilai efisiensi removal tertinggi yang umumnya dihasilkan dari unit pengolahan biologis jenis suspended growth berupa *activated sludge* (lumpur aktif). Tipe pengolahan ini menghasilkan reduksi substansi polutan yang besar pada air limbah, sehingga perkiraan reduksi





Gambar 2. Sistematik Diagram Alir Pengolahan Air Limbah PT. "X"

parameter BOD, COD, TS, dan NH₃, dapat dilihat pada Gambar 2.

Deskripsi singkat mengenai unit pengolahan hasil perencanaan adalah sebagai berikut:

a. **Bak Ekualisasi** digunakan untuk meredam variasi laju aliran sehingga menjadi konstan atau mendekati konstan, dan meningkatkan performansi proses pada downstream, serta mengurangi ukuran dan biaya instalasi.

b. **Bak Primary Sedimentation** berfungsi untuk menurunkan kadar partikel diskrit yang terdapat dalam air buangan dengan diendapkan secara gravitasi.

c. **Activated Sludge (Lumpur Aktif)** terdiri dari dua unit proses utama, yaitu bioreaktor (tangki aerasi) dan tangki sedimentasi. Dalam sistem lumpur aktif, limbah cair dan biomassa berupa mikroorganisme dicampur secara sempurna dalam suatu reaktor, dan ditindaklanjuti dengan proses pemberian oksigen.

d. **Secondary Sedimentation (Clarifier)** berfungsi mengendapkan lumpur yang keluar dari unit pengolahan biologis. Pada unit lumpur aktif, clarifier merupakan satu kesatuan unit setelah proses biologis di dalam tangki aerasi.

e. **Ammonia Stripping** berfungsi untuk menghilangkan konsentrasi ammonia di dalam air limbah dengan cara metode desorpsi.

f. **Desinfeksi** berfungsi menghilangkan bau dan warna, mereduksi zat organik, serta membunuh bakteri patogen.

g. **Pengolahan Lumpur** merupakan unit tambahan (optional), apabila lumpur yang dihasilkan

dari proses biologis, dan proses sedimentasi, diproduksi dalam jumlah tinggi. Pengolahan lumpur terbagi menjadi:

- **Sludge Collector** berfungsi untuk mengumpulkan lumpur sebelum diolah pada proses selanjutnya.

- **Sludge Thickening** berfungsi untuk meningkatkan kandungan solid dalam lumpur dengan cara memisahkan sebagian cairan yang terdapat di dalam lumpur.

- **Sludge Digester** berfungsi untuk menstabilkan lumpur melalui proses tanpa oksigen (anaerob).

- **Sludge Drying Bed** berfungsi untuk mengeringkan lumpur dari unit pengolahan digester.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Kualitas air limbah pada muara sungai di Jakarta serta contoh studi kasus pada effluent hasil proses aktivitas industri PT. "X" tidak memenuhi standar baku mutu SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang *Penetapan Peruntukan dan baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta*.

b. Salah satu strategi alternatif untuk mengolah air limbah adalah konfigurasi sistem komunal yang mencakup unit Anaerobic Baffled Reactor (ABR) bagi limbah domestik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi limbah industri.

Daftar Pustaka



- [1] Linsley, R. K., Franzini, J. B., 1991, *Teknik Sumber Daya Air*, Jilid 2, Erlangga, Jakarta.
- [2] Anonim, 1987, *Pedoman Perencanaan MCK*, REKOMPAK-JRF.
- [3] Movahedyan, H., Assadi, A., Parvaresh, A., 2007, Performance Evaluation of an Anaerobic Baffled Reactor Treating Wheat Flour Starch Industry Wastewater, *Iran Journal Environment Health Science Engineering*, Vol. 4, No. 2, 77-84.
- [4] Metcalf & Eddy, 2003, *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse*, Fourth Ed., McGraw-Hill, New York.
- [5] Qasim, S. R., 1999, *Wastewater Treatment Plants-Planning, Design, and Operation*, Second Ed., CRC Press, New York.

